


## Croozer Modelle 2003

### Ergänzung zur Bedienungsanleitung 6/2003

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

im Rahmen der Qualitätssicherung möchten wir die beiliegende Bedienungsanleitung in den folgenden Punkten ergänzen:

beim Falten der Modelle CROOZER 535 und CROOZER 737 ist es möglich, den Stoff der Seitenwände zwischen den Rohren des Aufbaurahmens einzuklemmen. Dadurch kann in ungünstigen Fällen der Stoff beschädigt werden. Ziehen Sie daher bei jedem Faltvorgang den Stoff der Seitenwände nach aussen. (siehe Bilder)



falsch!



richtig!

#### Sicherheitshinweis:

Bei dem Modell 737 ist der Haltebügel ausschließlich zum Schieben bzw. Joggen ausgelegt! Er dient ausdrücklich **nicht** zum Tragen des vollbeladenen Anhängers, insbesondere **nicht** zum Überwinden von Treppen oder Treppenabsätzen. Nichtbeachtung kann in ungünstigen Fällen zum Bruch der Gelenke und damit zu Unfällen mit Verletzungsfolge führen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns Montag bis Freitag von 8:30 bis 17:00 unter 0221 9514700.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Zwei plus zwei-Team

„Zwei plus zwei“ Marketing GmbH

Bismarckstr. 56-62, 50672 Köln, Telefon: 0221 – 9514700, Fax: 95147020, Email: [info@zweipluszwei.com](mailto:info@zweipluszwei.com)